

INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTOS DE TECIDO TÉCNICO PARA ABRAÇADEIRAS UNIVERSAIS

LADO DIREITO

1. Insira o orifício na ponta do pino cônico e deslize-o ao longo do pino até atingir a braçadeira, ultrapassando o perímetro cônico.

NOTA: A capa é feita de material elástico. Para instalar, você deve puxá-la firmemente para vencer a resistência elástica e facilitar a inserção.



2. Segure a outra extremidade da tampa e puxe-a de fora para dentro, contornando a presilha. Em seguida, alinhe o segundo orifício com a ponta do plugue e deslize-o ao longo do plugue até alcançar a presilha, excedendo o perímetro cônico.



LADO ESQUERDO: Repita o procedimento para o lado esquerdo, seguindo os mesmos passos descritos acima.

Pandhora Srl – Empresa de Benefício Social

Sede: Via Pizzone 11/7, 84085 Mercato San Severino (SA), Itália

Sede social: Piazza Giacomo Matteotti 7, 80133 Nápoles (NA), Itália - Número de IVA: 02726920420 PEC: pandhorasrl@legalmail.it 5RU082D www.pandhora.it

